


○○도로함몰 관로정비공사 중 굴착기 전도로 인한 재해

공 사 명	00동 도로함몰 관로정비공사	발생일시	2020.01.09.(목) 09:00경
재해형태	깔림	재해정도	부상 2명
소 재 지	서울특별시 00구	공사규모	-

재해개요

- 2020.01.09.(목) 09:00경 서울시 00구 소재 관로정비공사 현장에서
- 재해자1 (운전원, 남, 만33세)이 굴착기(등판능력 25°)를 운전하여 계단(경사 약30°)을 내려오던 중 굴착기가 중심을 잃어 넘어지며 재해자1이 깔리고,
- 재해자2(작업자, 남, 만77세)가 재해자1을 구하려 장비에 다가가던 중 장비가 2차로 넘어지며 재해자2도 장비에 깔리며 부상당한 재해임.

재 해 상 황 도



안전대책

- 사전조사를 통한 현장에 적합한 차량계 건설기계 선정
 - 사업주는 근로자가 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우 작업장소의 지형, 지반상태 등 현장의 특이사항에 대한 사전조사를 실시하여 적합한 장비를 선택하여야 함.
- 차량계 건설기계 작업계획서 작성·실행 철저
 - 사업주는 근로자가 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우 장비의 운행경로, 작업방법 등이 포함된 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 함.